



Data 29/03/2016

Materiale **PIETRA DI VICENZA**

Caratteristiche
tecniche generali
del materiale

Pietra calcarea sensibile agli acidi.

Nel caso della finitura levigata, se è possibile, è bene evitare il lavaggio con disincrostante acido iniziale. Tale pietra manifesta infatti una certa sensibilità agli acidi, evidenziata dalla classica reazione con formazione di bollicine di anidride carbonica. Questa reazione in realtà non pregiudica la pietra, ma potrebbe rovinare la levigatura superficiale.

Si consiglia pertanto l'uso di prodotti alcalini o neutri.

<u>Lavaggio iniziale</u>	Prodotti	Fila Cleaner diluito in acqua 1:30
	Attrezzatura	Monospazzola con disco bianco, aspiraliquidi, spazzolone, straccio
	Procedura	Dopo aver pulito bene e bagnato la superficie, distribuire uniformemente la soluzione 1/30 di Fila Cleaner e successivamente, aiutandosi con monospazzola munita di disco non abrasivo oppure spazzolone con straccio, pulire energicamente. (Quando l'operazione viene eseguita a mano con spazzolone, si raccomanda di sciacquare spesso lo straccio nella soluzione di lavaggio). Risciacquare accuratamente con acqua pulita, aiutandosi eventualmente con macchina aspiraliquidi.
	resa	FilaCleaner 1 L. per 50 m ² se diluito 1:30
<u>Protezione x interni</u>	Prodotti	FILA W 68 per trattamento antimacchia ad effetto naturale FILAJET protettivo antisporcio
	Attrezzatura	Pennellessa o vello spandicera
	Procedura	stendere una o due mani (a seconda dell'assorbimento) del protettivo FilaW68 puro. Attendere 4 ore. Per aumentare la protezione, stendere una mano di FilaJet con pennellessa o vello spandicera. Attendere due ore prima di passare alla finitura
	resa	Fila W68 : 1 L per 20 m ² FilaJet: 1L per 30 m ²
<u>Finitura</u>	Prodotti	FilaMatt cera ad effetto opaco FilaSatin cera ad effetto satinato FilaLongLife cera ad effetto lucido La cera di finitura va scelta a seconda del grado di lucido richiesto
	Attrezzatura	Straccio o vello spandicera
	Procedura	stendere una o due mani (a seconda dell'assorbimento) della cera scelta con straccio o vello spandicera. Lasciare asciugare circa un'ora. Nel caso si usi FILASATIN è consigliata la lucidatura se si desidera un maggior grado di lucido.

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58
35018 San Martino di Lupari
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300
F +39 049 94 60 753
filasolutions.com
info@filasolutions.com

C.F. | P.IVA IT00229240288
Estero M/PD 016 855
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.
R.E.A. Padova 45734



resa 1L per 30 mq

Manutenzione ordinaria

Prodotti **Fila Cleaner**
Attrezzatura Straccio o mop. Lavasciuga per grandi superfici
Procedura Per la manutenzione ordinaria si consiglia il lavaggio con **Fila Cleaner** da diluire a seconda dello sporco. A elevate diluizioni (1:200) non richiede risciacquo. Nella diluizione di 1:200 può essere usato con macchine lavasciuga

resa FilaCleaner 1 L per 1500 m² se diluito 1:200

Nota Per rinnovare la lucentezza passare di tanto in tanto con una soluzione della cera utilizzata per la finitura

Manutenzione straordinaria

Prodotti **FilaPS/87 dil. 1:5**
Attrezzatura Spazzolone e straccio per impiego manuale. Monospazzola per impiego con macchina
Procedura Rimuovere lo strato di protezione usurato e lo sporco accumulato con FILA PS/87. A pavimento pulito e asciutto riapplicare la cera di finitura in due mani.
resa Fila PS/87 1 L per 20 m² se diluito 1:5.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. La Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.